

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	28/3	TKG - FD7JLAG-19738	冷蔵冷凍車 格納P/G

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
和泉800せ 自家用	一時抹消	切れ	349,071 km	2,400 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	6,260

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	240 ps	T/M	6 速 3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	(有) 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ	汚れ	小 (中) 多
XV42LOC ガスR404a -10℃確認(外気34℃時/3時間)		シート破	(有) 無
左SD片開W1550 R2段 床アルミ縞板(すりへり) 水抜前2ヶ所		ETC	(有) 無
リア観音扉内外 枠われ、欠損有り 化粧板凹ゆがみ小 ボデー右前上凹 看板消し跡		ラジオ	(良) 不良
右ボデー中央上部一凹傷 リア左右扉による凹切れ SD傷凹 写真では分かりづらい 角度光線		バックモニタ	(有) 無
新明和製床下格納ゲート1t アルミ ストッパー付 L1550 W2200		特記、重点確認	
		リサイクル料 ¥10,400	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的に飛び石 リッド凹

Fバンパー凹 左右ドア小傷

右Sバンパーキズ

左ドア下部鋳金跡? 塗装が違う、パテ感有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 3
ス	スノー		
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			

