

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	UDトラ	R2/8	2RG - FEB9Y-580026	木平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
神戸130え 事業用	一時抹消	切れ	59,996 km	4,800 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	4,350

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	175 ps	T/M	速 2 ペダル	デュオニック
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	---------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木製3方開 パブコ パイプステーキ 煽りキズ凹有り セイコーラック1対 床板すりへり有り	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥10,310

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
100L			

前回り全体的に飛び石、傷、凹

Fバンパー左右すり傷 右ステップすり

左右ドア、コーナー傷凹 左Sバンパー曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			