

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	日野	24/9	QKG - GN1APBA-10515		16KLタンクローリー		


前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		群馬県高崎市
川崎800か 事業用	一時抹消		切れ 抹消	1,132,172 km	13,100 kg	L	W	H (門)
			知年月	一体 別体				(株)サンユウ・カー

エンジン状態	A B C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	300 ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-------	----	---	----	---	------	---	---	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考					
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り			ベット	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東邦 4+2+2+2+2+4 6室 16KL M230-259 2012年9月製造			汚れ	小	中	多	補助ブレーキ	2段	RTD
	3方配管 検視フランジ ベーパーリカバリー ハイテク装置(トキコ)			シート破	有	無	スタリングハンドル			
	底弁6室全て新品交換済み 吐出ホース付 ポンプ付			ETC	有	無	擦れ、一部破損			
	次期圧力検査R10年12月7日			ラジオ	良	不良	特記、重点確認			
				バックモニタ	有	無				
							リサイクル料	¥12,870		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
220L		

前回り全体的にすり傷、飛び石 左右ドア凹傷 Fバンパー凹傷 左クォーターパネル凹



左右Sバンパー傷、右Rフェンダー割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4		4
	4	4	4
ス	スノー		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R	アルミホイール		
サイズ			