

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	18/10	ADG - FW1EXYJ-11341	JRコンテナ運搬車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
足立101か 事業用	一時抹消	切れ	536,173 km	kg	L	W	H
		抹消			知年月	2006年9月	9,130

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> V <input type="radio"/> EG	380 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	---	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(リアクロスメンバー)			ベット <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	日通商事			汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	補助ブレーキ 段
	回転式緊締装置2対 ツイストロック2対 リア引出式ステップ 電源ボックス			シート破 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	<b>特記、重点確認</b> <b>総輪エアサス</b> リサイクル料 <b>¥13,390</b>
	後方の緊締装置中心からボデー最後尾まで長さ約1750			ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	床アルミ縞板波打ち有り 台枠サビ有り			ラジオ 良 <input checked="" type="radio"/> 不良 <input type="radio"/>	
				バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	

Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小車検可	記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	300L+200L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

キャブ粗い塗装(看板消し) リッド凹

屋根左ミラーステー付け根凹

左ドアぶつけ凹 左右Sバンパーサビ、Rフェンダーサビ曲が

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3		3
2	2	2	2
2	2	2	2
ス	スノー		
ペ	スノー		
F	245/70R19.5		
サイズ	245/70R19.5		
R			
サイズ			