


	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			
	いすゞ	23/3	LKG - CYL77A-7000584			タンクローリー			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
不明 商品車	R6. 3. 29	切れ	949,225 km		13,770 kg	L	W	H (門)	
		抹消	知年月	2022年3月					
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	380 ps	T/M 7 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考 リターダー	
フレーム関係(錆、車体番号等)			ナシ 部分的にサビ有り			ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		補助ブレーキ	段
東急 4+4+3+2+4 5室 17KL LK170 M218-012 2011年3月						シート破 有 無		特記、重点確認	
3方配管 左立ち上がり配管 ポンプ付 排出ホース2本						ETC 有 無			
後部ナンバー周りハシゴ取付部サビ有り 配管表面サビ有り						ラジオ 良 不良			
消防書類有り 次期圧力検査2026年10月31日まで						バックモニタ 有 無			
25t車								リサイクル料 ¥13,930	
Fガラス		前回り全体的に傷、飛び石 Fバンパー塗装はがれ キャブ、ボデーライン隠し塗装 							
要交換	良好 飛石有								
小 車検可									
記録簿	有 無								
取説	有 無								
メンテ	有 無								
	有 無								
	有 無								
燃料タンク									
300L									
タイヤ状態		1～10、×、欠、で記載							
		5		5					
5		5		5		5		5	
5		5		5		5		5	
ス		スノー							
ペ									
F		275/80R22.5							
サイズ									
R		アルミホイール							
サイズ									