

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			
	三菱	19/7	PJ - FV50JZ-540453			ミルクローリー			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
旭川800か 事業用	一時抹消	切れ	849,649 km		13,100 kg	L	W	H (門)	
		抹消	知年月	2007年3月					
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	380 ps	T/M 7 速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)			ナシ 部分的にサビ有り 2カ所亀裂有り			ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段	
ヤスダ F17UX403 573035207 1995年7月製造 新車時中古架装?						シート破 有 無		左ドア内張破れ PWスイッチ脱落 特記、重点確認 走行不明	
13100L 付属品後ろの箱に入ってるものだけ ポンプ付 ホース						ETC 有 無			
サブフレーム サビ、腐食、パテ パッチ当有り						ラジオ 良 不良			
						バックモニタ 有 無			
希少25t車 6x4								リサイクル料 ¥13,580	
Fガラス		前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 塗装劣 Fバンパーサビ曲がり 屋根塗装劣 Fパネル Fガラス下部サビ腐 左右ステップわれ破損 左右Sバンパーサビ、点穴 Rフェンダー凸凹							
要交換	良好 飛石有								
記録簿	有 無								
取説	有 無								
メンテ	有 無								
	有 無								
	有 無								
燃料タンク									
250L									
タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載							
		5		5					
3		3		3		3			
3		3		3		3			
ス		スタッドレス							
ペ									
F		11R22.5 14PR							
サイズ									
R									
サイズ									