

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	28/3	TKG - XZU710M-0017806	WキャブウイングP/G	



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
福井100す 自家用	予備検査	切れ 58,616 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,670	W 1,900	H (門) 1,840 1,960

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------



ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り(塗装済み)	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ 2方開 ラッシングレール2段 前立てにも2段 載替物 H22製 床板傷有り 屋根ヒョウによる小凹有り 小傷有 リア跳上式 アルミ製フルオートターン コンビリフト1t W1850 L1580 キャストーストッパー付	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	バックモニター兼ナビ
		ETC 有 無	特記、重点確認 Wキャブ ウイング
		ラジオ 良 不良	
		バックモタ 有 無	リサイクル料 ¥10,040

Fガラス	要交換	良好	飛石有
	3個	要交換	
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	200L		

前回り全体的に小すり傷、飛び石

屋根塗装はがれ ヒョウによる小凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	8	8	8 8
ス	スタッドレス		
F	195/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			