

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	30/3	TPG - FDA20-560140		冷蔵冷凍車 低温	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
青森800す 自家用	一時抹消		切れ 抹消	168,324 km	1,950 kg	L 3,030	W 1,670	H (門) 1,760

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	130 ps	T/M	速 2 ペダル	デュオニック
--------	---------	----	----------	------	----------	--------	-----	---------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り ネジ類 サビ止め済			ベツト	有 (無)	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XL22LOC 薄型エバボレーター ガスR404a			汚れ	小 (中) 多	補助ブレーキ	段	
	東プレ 左サイドドア片開W710 床アルミ縞板 水抜き左前1カ所			シート破	(有) 無	特記、重点確認 4WD		
	ラッシングレール1段 縦エアリブ(傷有) 庫内傷有り			ETC	有 (無)			
	ボデー左前コーナー凹傷 扉ロックバー押さえ等サビ 門口左右凹			ラジオ	(良) 不良			
	-15.5℃確認(外気34℃時/4時間)			バックモニタ	有 (無)			
				リサイクル料		¥8,830		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

前回り全体的にすり傷、飛び石

左右ドア傷凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ	195/85R15		
F			
サイズ			
R			
サイズ			