

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	25/1	TKG - XZU695M-0001428	バランスバンWキャブ


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
富山100す 自家用	一時抹消	切れ 78,988 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,380	W 1,800	H (門) 2,040

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(サビ止め済)	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
トックス 2方開H500(内側傷凹切有) リア跳上式(内側汚れアルミサビ)		シート破 有 無	社外スピーカー 蓋欠
新明和製垂直ゲート 300kg(鉄製、サビ補修済) リモコンスイッチボタン欠		ETC 有 無	社外TV・ナビ
ボデー内棚付(ボルト留め) 内張汚れ 床機械?外した穴有り 汚れ傷削れ有		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
元工作車?JRの保守点検?		バックモタ 有 無	パートタイム4WD
前後パワーウィンドー キャブ裏側部分的にサビ有			リサイクル料 ¥10,040

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
H25~R5年分			
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
100L			

前回り全体的に飛び石



屋根サビ、補修塗り跡

左右Sバンパー、Rフェンダーさび

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	185/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			