

| | | | | | | |
|--|----|------|--------------------|--|-------------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | 27/8 | TKG - FK61F-586840 | | アルミウイングP/G付 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|------|------------|-------|----------|-------|--------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| 不明 商品車 | R6. 8. 19 | | 切れ | 177,784 km | 2,350 | L | W | H |
| | | 抹消 | 知年月 | 一体別体 | kg | 6,230 | 2,380 | (門) 2,310 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V EG | 220 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------|

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|-------|------|---------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし | | | キャブ内部 | 備考 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 特になし | | | ベット | 有 無 | ヘッドランプ | HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | パブコ 2方開H600 セイコーラック1対 床フック5対 内張コンパネ傷穴 | | | 汚れ 小 | 中 多 | 補助ブレーキ | 段 |
| | ラッシングレール2段 リア2枚観音(外側傷凹有り 化粧板傷凹有り) | | | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認 | |
| | 新明和アルミ製床下格納ゲート1t ストッパー付 W2440 L1550 | | | ETC | 有 無 | | |
| | サブフレーム多少サビ有 床穴有り(当て板補修) | | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | 前立て押され傷有り 左右煽り傷凹 リアヒサシ曲がり | | | バックモタ | 有 無 | | |
| | | | | | | リサイクル料 | ¥10,910 |

| | | |
|-------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 傷 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 200L | | |

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fパネル飛び石(サビ)

| | | | |
|--------------|-------------|---|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | | | |
| | 3 | 3 | 3 3 |
| | | | |
| ス | スノー | | |
| ペ | | | |
| F | 205/90R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | | | |