

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	26/12	QKG - FE7JLAG-11623		冷蔵冷凍車 中温	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
熊本800か 事業用	一時抹消		切れ	293,441 km	7,200 kg	L	W	H
		抹消	知年月	2014年8月		6,250	2,280	(門) 1,850
				一体別体				2,020

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし			ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV42HOC ガスR134a			汚れ	小 (中) 多	補助ブレーキ	段	
	東プレ 左サイドドアスライド W1200 ラッシングレール2段			シート破	(有) 無	左灰皿破損有		
	床キーストン ジョロダーレール4列 水抜前後各2ヶ所 天井結露防止シート			ETC	(有) 無	特記、重点確認		
	エアリブ曲がり傷有り 断熱50mm 化粧板凹曲がり ボデー左右凹傷			ラジオ	(良) 不良			
				バックモニタ	(有) 無			
						リサイクル料		
						¥10,400		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的に飛び石



左ドア曲がり凹傷

左Sバンパー、Rフェンダー曲がり凹傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	スノー		
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			