

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	トヨタ	30/9	TPG - XZU710-0026030	Wキャブ 木平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
福井100す 自家用	一時抹消	切れ 85,709 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,360	W 1,890	H (門)


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 ps	T/M AT	速 2	ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	-----	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
木製3方開 煽りキズサビ有り		シート破 有 無	左後座席5cmぐらい
		ETC 有 無	特記、重点確認
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥9,190

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク	100L		


Fパネル凹小 写真だとわかりづらい

Fバンパー角キズ

屋根傷サビ

右前後ドア凹小

キャブバックひっかけ傷多い

左右Sバンパー傷サビ キャブステップステーすれサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス			
ペ			
F	205/70R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			