

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H31/4	2PG - FU74HY-500082	ドライバン	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
春日部130う 事業用	一時抹消	切れ 217,780 km 抹消 知年月	12,000 kg	L 7,520	W 2,330	H (門) 2,250

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	394 ps	T/M	速 2 ペダル	シフトパイロット
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	---------	----------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
パブコ		シート破 有 無	ハイルーフ
ラッシングレール2段(左一部曲がり有) 床板張り(後方鉄板張り)		ETC 有 無	社外ナビ
ジョロダーレール4列 リア4枚扉(右角小凹、ネジ欠品) 庫内汚れ傷有り		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
左右小凹有り リア門口、丁番ステンレス製		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥13,480


Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
R2~R6年分			
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
300LSUS			

前回り飛び石




テールランプひび


Fガラス下部キズ



左右ドア小凹



テールランプひび



左右ドア小凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
2	2	2	2
2	2	2	2
ス	スタッドレス		
F	11R22.5 16PR		
R	アルミホイール		