

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	日野	26/9	QPG - FS1 EREA-10022		クレーン付 パル		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	7.10.16		切れ 抹消	597,384 km	7,100 kg	L 6,200	W 2,320	H (門) 1,600

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	380 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考 リターダー			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り 補強板等			ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ユニックパル(イプシロン) M120Z82 1923942 2014年5月製造			汚れ 小	中 多	補助ブレーキ	段	
	トップシート 2レバー2ペダル ローテーター ロググラップル オイルクーラー			シート破	有 無	ミラーヒーター		
	ボデーベッセル 極東製(DD12-00C) サビ、腐食、穴有り			ETC	有 無	特記、重点確認		
				ラジオ	良 不良			
				バックモニタ	有 無			
					リサイクル料 ¥12,870			


Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
220L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー左角キズ



ヘッドライトぼけ



右ドア凹傷 左ドア閉まり悪い



左右Sバンパー、Rフェンダー曲がり



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
×	×	×	×
×	×	×	×
ス	スタッドレス		
ペ			
F	275/80R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			