


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状					
	UD	H11/11	KC - CZ53BNH-20053		6X6 ダンプ 除雪車					
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)				
旭川100は 自家用	一時抹消	切れ	210,153 km		8,300 kg	L	W	H		
		抹消	知年月	一体別体		5,100	2,190	(門) 490		
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	350 ps		
						T/M	5	速 3 ペダル		
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)			ナシ 部分的にサビ有り 防錆塗装			ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		補助ブレーキ	段	
極東 DD10-76 自動シート付 差し枠H720 脱着可ボルト留め ベッセルサビ						シート破 有 無		ミラーヒーター		
グレーダー付 共和機械 KB-51 前方スノープラウありません						ETC 有 無		特記、重点確認 6X6 ダンプ		
除雪機械を外してFバンパーつければ普通ダンプとして使用できます						ラジオ 良 不良				
現状態は緩和車輛 高速道路使えません(速度抑制装置)						バックモタ 有 無				
積載量変更有り 要構造変更								リサイクル料 ¥10,710		
Fガラス		前回り全体的に飛び石  左右Sバンパー、Rフェンダーサビ、曲がり傷								
要交換	良好 飛石有									
小 車検可 変色										
記録簿	有 無									
取説	有 無									
メンテ	有 無									
	有 無									
	有 無									
燃料タンク										
200L										
タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載								
		2		2						
2		2		2		2				
2		2		2		2				
ス		11R22.5 16PR								
ペ										
F										
サイズ										
R										
サイズ										