

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	ウニモグ	24/7	不明 - WDB4051231V227839	ユニックパル	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
福井100は 自家用	一時抹消	切れ 5,753 km 抹消 知年月 一体別体	2,400 kg	L 2,640	W 2,170	H (門)

エンジン状態	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	170 ps	T/M	12 速	3 ペダル	セミオートマ
--------	----	---	----	---	------	---	---	----	--------	-----	------	-------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 防錆塗料塗り重ね汚い	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	操作レバーからオイル漏れ	汚れ 小	中 多
ユニック パルフィンガー PK11002AHL4 作業半径7.68m最大高揚11m		シート破	有 無
レバー式 ブームにウインチ付 ラジコン(有線兼)作動未確認 バッテリー不良?		ETC	有 無
有線では作動確認済み(左旋回動かず、不安定接触不良?) レバー操作OK		ラジオ	良 不良
アルミ2方開H400 床鉄板張 R4列 新明和製垂直ゲート600kgリモコン		バックモータ	有 無
ボデー横ネター部サビ キャブロック油漏れ 左アウトリガーロックハンドル破損			
			ヘッドランプ HID ハロゲン
			補助ブレーキ 段
			車体前後油圧コネクター OP買えば色々な用途 特記、重点確認 最強4WD
			リサイクル料 ¥11,550

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

Fパネル色落ち 点々サビ有り

鳥居外側下部補修跡有



ルーフキャリ たれサビ

エアコン吸入口カバー腐食有り ボンネット内

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	8	8	8 8
ス	スノー		
ペ			
F	315/80R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			