

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	三菱	H22/11	SKG - FK65FY-550009		冷蔵冷凍車 ゲート付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
春日部800は 自家用	一時抹消		86,022 km		4,300 kg	L	W	
			知年月	一体別体		6,000	2,290	
				H (門)	2,050			
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	
						240 ps	T/M 6 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		
フレーム関係(錆、車体番号等)			ナシ 部分的にサビ有り			備考		
上物メーカー名 年式、型式及状態等						ベツト 有 無		
東プレ XZ42HS スタンバイ、加温装置付 +3℃確認(外気36℃時/3時間) -5℃設定						汚れ 小 中 多		
東プレ R2段 左サイドドア観音W1490 リア観音(右扉枠ひび割れ)						シート破 有 無		
床アルミ縞板 ジョロダーレール4列 水抜前2ヶ所 リア化粧板凹小有						ETC 有 無		
新明和アルミ製床下格納ゲート1t(裏側根太サビ有り)						ラジオ 良 不良		
						バックモニタ 有 無		
						リサイクル料 ¥11,010		
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載					
小 車検可						5 5		
記録簿	有	無					5 5 5 5	
H23~R4年分								
取説	有	無					ス	
メンテ	有	無					ペ	
	有	無					F	
	有	無					サイズ	
燃料タンク						R		
200L						サイズ		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

後回り全体的にすり傷、凹、飛び石

屋根点々サビ

左右ドア傷サビ キャブ裏サビ

Fバンパーナンバー裏部サビ