

|  |    |      |                       |             |
|--|----|------|-----------------------|-------------|
|  | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号               | 架装形状        |
|  | 日野 | 22/3 | BDG - XZU414M-1013896 | 冷蔵ウイング 青果仕様 |

|              |            |                   |          |          |       |          |
|--------------|------------|-------------------|----------|----------|-------|----------|
| 前登録ナンバ       | 車検有効期限     | 走行距離              | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |          |
| 愛媛800<br>自家用 | R7. 12. 25 | 328,533 km        | 2,700 kg | L        | W     | H<br>(門) |
|              |            | 知年月 2019年10月 一体別体 |          | 4,600    | 2,010 | 2,030    |

|        |  |    |   |      |   |        |     |     |       |
|--------|--|----|---|------|---|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無 | ブレーキ | A <input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/> EG | 150 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|--|----|---|------|---|--------|-----|-----|-------|

|                   |   |  |  |       |   |                       |     |      |
|-------------------|---|--|--|-------|---|-----------------------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)   | 特になし  |  |  | キャブ内部 | 備考  |                       |     |      |
| フレーム関係(錆、車体番号等)   | ナシ 多少サビ有り                                   |  |  | ベット   | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無  | ヘッドランプ                | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 菱重 TDJS365DL ガスR404a 中温 真夏の日中はたいして冷えない      |  |  | 汚れ 小  | <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多  | 補助ブレーキ                | 段   |      |
|                   | トレクス 10W- R2段 2方開H600 キャッチ片側3カ所 リア2枚観音 床板張り |  |  | シート破  | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無  | 特記、重点確認               |     |      |
|                   | ボデー凹傷有り 看板消し跡有り 屋根、新品シート全面張り(雨漏れ防止用)        |  |  | ETC   | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無  |                       |     |      |
|                   | 年式、走行にしては良好                                 |  |  | ラジオ   | <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 |                       |     |      |
|                   |   |  |  | バックモタ | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無  | リサイクル料 <b>¥10,710</b> |     |      |

|       |      |                                    |                                      |
|-------|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fガラス  | 要交換  | 良好                                 | <input checked="" type="radio"/> 飛石有 |
| 小 車検可 |      |                                    |                                      |
| 記録簿   | 有    | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                      |
| 取説    | 有    | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                      |
| メンテ   | 有    | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                      |
|       | 有    | 無                                  |                                      |
|       | 有    | 無                                  |                                      |
| 燃料タンク | 200L |                                    |                                      |

前回り全体的に小傷、こすり小、飛び石

Fバンパー左こすり傷(さび)

Hライト、フラッシャーくすみ

左右Sバンパー、Rフェンダー小傷(さび)

|              |             |   |   |
|--------------|-------------|---|---|
| タイヤ状態        |             |   |   |
| 1~10、×、欠、で記載 |             |   |   |
|              | 6           |   | 6 |
|              |             |   |   |
|              | 6           | 6 | 6 |
|              |             |   |   |
| ス            | M+S         |   |   |
| ペ            |             |   |   |
| F            | 225/60R17.5 |   |   |
| サイズ          |             |   |   |
| R            |             |   |   |
| サイズ          |             |   |   |