

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	R3/8	2RG - FVAV0-590268	冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
名古屋800 自家用	R7. 8. 22	105,677 km	2,000 kg	L	W	H
		知年月	kg	3,000	1,640	(門) 1,740 1,750

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ MJ22LOC ガスR452A -30℃設定 -18℃確認(外気36℃時/3時間) 東プレ 左サイドドアスライドW830 リア観音 床キーストン 水抜前後各2ヶ所 ボデー左右小傷、小凹 看板跡有 リア観音扉 取手の開閉すり傷有	汚れ	有 無
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥8,830

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

前回り全体的に飛び石

右ドア傷 乗降時、手による塗装こすれ



左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	205/90R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			