

|                     |        |                                   |                       |        |           |                        |              |
|---------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------------------|--------------|
|                     | 車名     | 初度登録                              | 型式・車体番号               |        | 架装形状      |                        |              |
|                     | 日野     | 22/6                              | BKG - SH1EDXG-16775   |        | トラクタ ポンプ付 |                        |              |
| 前登録ナンバ              | 車検有効期限 |                                   | 走行距離                  |        | 第5輪荷重     |                        |              |
| 習志野100か<br>事業用      | 一時抹消   |                                   | 504,803 km            |        | 10,100    | ポンプ後付の為、自重が違う<br>要構造変更 |              |
|                     |        |                                   | 知年月                   | 一体別体   | 旧 kg      |                        |              |
| エンジン状態              |        | A B C                             | AC                    | 良 不良 無 | ブレーキ      | A V EG                 |              |
|                     |        |                                   |                       |        | 410 ps    | T/M 速 3 ペダル プロシフト      |              |
| ミッション・デフ(異音、油漏)     |        |                                   | 特になし                  |        |           | キャブ内部                  | 備考           |
| フレーム関係(錆、車体番号等)     |        |                                   | 部分的にサビ有り(再塗装済み?) 車番薄い |        |           | ベツト                    | 有 無          |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等   |        |                                   |                       |        |           | 汚れ 小                   | 中 多          |
| タンク用ポンプ付(中古後付 H19製) |        |                                   |                       |        |           | シート破                   | 有 無          |
| ソーシン HMV-13-B       |        |                                   |                       |        |           | ETC                    | 有 無          |
|                     |        |                                   |                       |        |           | ラジオ                    | 良 不良         |
|                     |        |                                   |                       |        |           | バックモニタ                 | 有 無          |
| ローラーフ               |        |                                   |                       |        |           | 特記、重点確認<br>ローラーフ       |              |
|                     |        |                                   |                       |        |           | リサイクル料 ¥13,390         |              |
| Fガラス                |        | キャブ全体的にすり傷、凹、飛び石 看板消し跡 ライン消し銀で粗塗装 |                       |        |           |                        | タイヤ状態        |
| 要交換                 | 良好     | 飛石有                               |                       |        |           |                        | 1~10、×、欠、で記載 |
| 多い 要交換              |        |                                   |                       |        |           |                        | 4 4          |
| 記録簿                 | 有      | 無                                 |                       |        |           |                        | 4 4 4 4      |
| 取説                  |        | 有 無                               |                       |        |           |                        | ス ペ          |
| メンテ                 |        | 有 無                               |                       |        |           |                        |              |
|                     |        | 有 無                               |                       |        |           |                        | F            |
| 燃料タンク               |        |                                   |                       |        |           |                        | サイズ          |
| 200L+200L           |        |                                   |                       |        |           |                        | R            |
|                     |        |                                   |                       |        |           |                        | サイズ          |