


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																								
	いすゞ	R5/1	2PG - CXZ77CT-7007996		ダンプ																								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		群馬県高崎市																					
高崎た 自家用	R8. 1. 9		178,188 km		9,000 kg	L	W	H	(株)サンユウ・カー																				
			知年月	2022年8月		一体別体	5,300	2,300		(門) 500																			
エンジン状態		A B C		AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	380 ps	T/M	7 速	3 ペダル																	
ミッション・デフ(異音、油漏)					特になし					キャブ内部			備考																
フレーム関係(錆、車体番号等)					特になし					ベツト			有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン													
上物メーカー名 年式、型式及状態等					極東 DD10-761 22U078832Y 自動シート付 リアバンパー可動式 いすゞ車体 24RUP-001					汚れ 小			中 多	補助ブレーキ	段														
										シート破			有 無	特記、重点確認															
										ETC			有 無																
										ラジオ			良 不良																
										バックモニタ			有 無																
										リサイクル料			¥14,900																
Fガラス																													
要交換	良好	飛石有																											
小 車検可																													
記録簿	有	無																											
取説		有	無																										
メンテ		有	無																										
		有	無																										
		有	無																										
燃料タンク																													
300L																													
前回り全体的にすり傷、飛び石															Fバンパーコーナーこすり傷														
																													
																													
															リアバンパー傷 サイドのカバー欠品														
															タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載														
															4 4														
															2 2 2 2														
															2 2 2 2														
ス															スノー														
F															11R22.5 16PR														
サイズ															アルミホイール														
R																													
サイズ																													