

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	25/7	TKG - NLR85AN-7013717	冷蔵冷凍車 3室	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
湘南800す 自家用	一時抹消	196,782 km 知年月 一体別体	2,000 kg	F:1260 W R:1950	H (門) 1,660 1,610

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	速 2 ペダル	スムーサー
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	---------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	前室-16℃、後室-13℃(外気24℃時/3時間)	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
東プレ XL22LOC 天井送風ファン+ベント 前後別温度設定 後室は前室より冷えなくする		シート破 有 無	特記、重点確認
床ステンベタ+スノコ(前側のみ) 水抜前後各2ヶ所 左サイドドアスライド(W820)		ETC 有 無	
前後完全2室 後室に移動式仕切板 前低温 後半分中温、半分保冷		ラジオ 良 不良	
リア門口左すり傷 リア観音扉、外側角カバーぶつけ変形小 リアひさしぶつけ曲がり切れ		バックモタ 有 無	
ボデー左右後方、扉による凹傷有り すり傷			リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 Fバンパー下部キズ Fパネル塗装はが

屋根点々サビ

左ドアぶつけ凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	195/75R15		
サイズ			
R			
サイズ			