





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状									
	いすゞ	R3/3	2PG - FSR90S2-7012547		10立米プレスパッカー									
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)								
所沢830す 自家用	R8. 4. 1		118,160 km		4,100 kg	L	W							
			知年月	一体別体				H (門)						
エンジン状態		Ⓐ B C	AC	Ⓐ 良 不良 無	ブレーキ	Ⓐ V	EG							
					210 ps	T/M	6 速 3 ペダル							
ミッション・デフ(異音、油漏)				特になし		キャブ内部		備考						
フレーム関係(錆、車体番号等)				特になし		ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン				
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		補助ブレーキ	段					
極東 GB102-240 20R100038M 10.2立米 プレス式						シート破 有 無		特記、重点確認						
連続付 3段切替付 極東インテリジェンスアイシステム						ETC 有 無								
投入口カバー凹 ボデー多少すり傷有り リアリフレクターステーぶつけ曲がり						ラジオ 良 不良								
投入口排水口蓋欠品						バックモニタ 有 無								
								リサイクル料 ¥12,080						
Fガラス									タイヤ状態					
要交換	良好	飛石有	前回り全体的に飛び石							1~10、×、欠、で記載				
小 車検可			左右ドア小傷 左ドアガーニッシュ小傷多い											
記録簿	有	無												
取説			有	無										
メンテ			有	無										
			有	無										
			有	無										
燃料タンク										スノー				
100L										245/80R17.5				
										R				
										サイズ				



左右Sバンパー傷サビ、Rフェンダー小凹サビ