

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	20/4	PKG - FRR90S2-7007559	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
姫路100す 自家用	一時抹消	214,984 km 知年月	3,550 kg 一体別体	L 4,710	W 2,210	H (門) 2,400


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 ps	T/M	6 速	2 ペダル	スモーター
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ 2方開H700 ラッシングレール2段 床フック4対 リア観音凹小 床板補修跡有り ウイング羽根、クリアー経年劣化 煽りキズ、凹小 リア化粧板左右角まがり	汚れ 小	中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
			ヘッドランプ HID ハロゲン
			補助ブレーキ 段
			メーター液晶写り角度で不鮮明 ヘッドライト点けると見えない 特記、重点確認 ←移り悪い
			リサイクル料 ¥12,840

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
100L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

右ドア看板はがし跡、傷

屋根サビ、塗装はがれ

左Rフェンダー曲がり




リアバンパー変形

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			