





Fガラス			 				タイヤ状態							
要交換	良好	飛石有					1〜10、×、欠、で記載							
点キズ							<table><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				5	5		
5	5													
記録簿	有	無	<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				3	3	3	3				
3	3	3	3											
取説	有	無	 				スペア		スタッドレス					
メンテノート	有	無					3							
PMマフラ	有	無					F							
証明書	有	無					サイズ							
燃料タンク							R		265/70R19.5					
200L							サイズ							