東邦	R7/8	TF	2523-88210	1	トレーラーダンプ		Т1	320				
前使用者	車検有効期限		走行距離	最大積	<b></b> 載量	架装メーカー		ボデー内寸(mm)				
自家用事業用	- 令和 年	月 日	km	21000	kg	東邦車	輛	L	7000 W	2300	Н 8	50
レンタカー 不明	- 切れ	一時抹消	I I I	乗車 定員	人	年式   R7/8   TF2	2523	床	スウェーデン鋼	煽って	フェーデ	ン鋼
エンジン	エンジン       油漏れ(なし・滲み・漏れ)型式       馬力       PS       L4・L5・L6・V8・V10       ターボ 有 無 燃料タンク       燃料タンク       I									L		
ミッション	アション マニュアル/AT 速 油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他					ガラ	ガラス飛石 有・無 尿素(有			€(有	無)	
デフ	1D 2D 加油	漏れ(なし・滲	み・漏れ)その他		リヤハ	シパー 純正 そ	の他 無		キャブ内装			
フレーム	良・錆(多・/	少)・亀裂・曲	車台番号 確認	可・不可	サス	総輪エア・リヤエ	ア・リーフ	汚れ	少中多	坂道補助	力 有	無
その他 新	新車未登録 2軸 シングル引き 土砂積みダンプ Rゲート水密式 Rフェンダーステンレス						レス	シート破	れ 有 無	ETC	有	無
床	床面・側面・前後面4mm厚 自動シート枠付(幌無し) リアゲート開閉装置・外側自動爪							ラジオ	純正 良 否	工具	有	無
内側手動爪(レバー開閉式)※積載量・東邦図面計算値予定数量にて減トンの場合有り							<b></b> すり	AC	良 冷弱 不良	R券	<del>,</del>	円
						Section 1.		L		カノンルド台	ri .	

仕様

問合せNO

## 外装状態

車名

年式

型式·車体番号





冷弱 不良	R券		円
	タイヤキ		
	×, mm~	*記載	
12 13	2	12 12	
12 12	2	12 12	
スペブ	無	F R	
サイズF	11R2	2.5-16PR	
サイズR	11R2	2.5-16PR	
<b>ペターン</b> ミック	ス・タテ・ク	デタ・スタットレ	ス
ホイルアル	ミ・チュー	ブレス・リングイ	计