

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
日野	H28/9	QKG-FE7JLAG-12401	クレーン付	T1331

前使用者	車検有効期限	走行距離	最大積載量	架装メーカー	ボデー内寸(mm)								
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 事業用	令和 8年 9月 22日	327,525 km	6500 kg	ユニック	L	5500	W	2235	H	500R400			
レンタカー 不明	切れ 一時抹消	タコグラフ 年月	欠品	スピード リミッター	有	無	年式 型式	H28/3 F162952	床	木製 煽 アルミブロック			
エンジン	油漏れ(なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)		ターボタービン交換	馬力	260 PS	L4・ <input type="checkbox"/> L5・L6・V8・V10	ターボ	<input type="checkbox"/> 有	無	燃料タンク	200+100 L		
ミッション	<input type="checkbox"/> マニュアル/AT	6 速	油漏れ(なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)その他	<input type="checkbox"/> リターダー付	ガラス飛石	<input type="checkbox"/> 有	無	大2ヶ	点キズ	尿素(有 <input type="checkbox"/> 無)			
デフ	<input type="checkbox"/> 1D	<input type="checkbox"/> 2D	油漏れ(<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)その他	リヤバンパー	<input type="checkbox"/> 純正	その他	無	キャブ内装					
フレーム	良・錆(<input type="checkbox"/> 多 <input type="checkbox"/> 少)	亀裂・曲り	車台番号	<input type="checkbox"/> 確認可	不可	サス	Rエアサス	<input type="checkbox"/> エア一漏れ有	汚れ	少 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 多	コンソール欠品	<input type="checkbox"/> 有	無
その他	フルキャブ寝台付 4段ブーム ラジコン フックイン ワイドアウトリガー (起伏オイル滲み)						シート破れ	<input type="checkbox"/> 有	無	ETC	有 <input type="checkbox"/> 無		
	四日市車体工業(造りボデー) 鳥居工具箱・R角入れ(ステンレス) 工具箱大1個・小1個						ラジオ	社外	<input type="checkbox"/> 良	否	電動ミラー	<input type="checkbox"/> 良	否
	左右(内フック10対 スタンション3対) 中央(内フック5個 スタンション8個) 床荒れ有り						AC	<input type="checkbox"/> 良	冷弱	不良	R券	¥10,780 円	

外装状態



タイヤ状態
×、mmで記載

5		5
5	5	5

スペア F 付 R

サイズF 265/70R19.5
サイズR 265/70R19.5

パターン ミックス・タテ・ゲタ スタットレス
ホイール アルミ・ チューブレス・リング付