

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
日野	H29/3	TKG-FD9JDAA-10663	土砂禁ダンプ	T2098

前使用者	車検有効期限	走行距離	最大積載量	架装メーカー	ボデー内寸(mm)							
<input type="checkbox"/> 家用 <input type="checkbox"/> 事業用	令和 8年 8月 25日	159,631 km	3050 kg	新明和工業	L	3400	W	2060	H	1300		
レンタカー 不明	切れ	一時抹消	タコグラフ 年月	乗車 定員	3人	年式 型式	同年	S80390707Z DR4-0003S	床	鉄板	煽	鉄板
エンジン	油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他			馬力	210 PS	L4・L5・L6・V8・V10	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	燃料タンク	100 L		
ミッション	マニュアル/AT	6 速	油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他		ガラス飛石	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	3ヶ所	点キズ	尿素(有 <input checked="" type="checkbox"/> 無)			
デフ	ID 2D	油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他		リヤバンパー	純正	その他	無	キャブ内装				
フレーム	良・錆(多・少)・亀裂・曲り	車台番号	確認可	不可	サス	総輪エア・リヤエア	リーフ	汚れ	少 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 多	坂道補助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
その他	新明和工業 土砂禁深ダンプ リア観音扉 床鉄板凹凸有り 9.1立米						シート破れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	フルキャブ寝台付 ルーフキャリア ヒーター冷風						ラジオ	純正	良 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	工具	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
							AC	良 <input checked="" type="checkbox"/> 冷弱 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/>	R券	¥10,400 円		

外装状態



タイヤ状態

×、mmで記載

8		8
8	8	8

スペア F 5 R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

パターン ミックス タテ・ゲタ・スタットレス

ホイール アルミ・チューブレス・リング付