

| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 希望価格 |
|-------|----|--------|--------------------|----------|------------|
| 26-01 | 三菱 | R 7.11 | 2PG - FEB90-611529 | プレス式 塵芥車 | ¥9,100,000 |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(愛媛県) |
|--------|----------|----|----------|------|----------|----------|---|----------|-----------|
| | R8.11.25 | 切れ | 1,000 km | | 3,050 kg | L | W | H (門) | 中予自動車(株) |
| | | 抹消 | 知年月 | 一体別体 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 150 | ps | TM | 5 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|-----|----|----|---|---|---|-----|

| | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | キャブ廻り | リサイクル料 | 8,830 円 |
|-----------------|-------|--------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|--------|-----|------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ベツト | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
|-----------------|-----|---|---|--------|-----|------|

| | | | | | | | | |
|------------------|------|----|---|---|---|-------|---|---|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | 未使用車 | 汚れ | 小 | 中 | 多 | 補ブレーキ | 1 | 段 |
|------------------|------|----|---|---|---|-------|---|---|

新明和 GT04-5653 シート破 有 無 特記、重点確認、他

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 6立米 プレス式 | ETC | 有 | 無 |
|----------|-----|---|---|

ラジオ 良 不良

バックモニタ ☒ 有 ☐ 無

カラー 白黒

| | | | |
|--|------|------------------------------------|-------------------------|
| | 電格ミラ | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input type="radio"/> 無 |
|--|------|------------------------------------|-------------------------|

| | | |
|------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |

| | | |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 取 | 与 | 无 |
|---|---|---|





| | | |
|--------|---|---|
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |

| | | |
|-------|---|---|
| PMマフラ | 有 | 無 |
|-------|---|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 證明書 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | |
|-------|--|
| 燃料タンク | |
|-------|--|

100L



| |
|---------------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 |
|---------------|

| | |
|----|----|
| 10 | 10 |
|----|----|

| | | |
|--|----|----|
| | 10 | 10 |
| | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|----|----|----|----|

| | | | |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---------------|
| F | 225 / 90R17.5 |
|---|---------------|

| | |
|-----|-------------|
| サイズ | 225/60R17.5 |
| | |

| | |
|-----|-------------|
| R | 225/80R17.5 |
| サイズ | |

| | | |
|------|--|-----|
| サービス | | |
| タイヤ | | スペア |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| ボタン | | 10 | |
|-----|--|----|--|