

| | | | | | |
|--|-----|------|-----------------------|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 28 | QKG - CXZ77AT-7010467 | ダンプ | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 八戸130 事業用 | R3.10.7 | 切れ 229,600 km 抹消 2015年2月 一体別体 | 9,400 kg | L 5,090 | W 2,200 | H (門) 540 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 380 | ps | T/M | 7 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|--|-------------------|------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 腐食有 | | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 1 段 |
| 新明和 DRS11-0010SY3 | | | シート破 有 無 | 左右灰皿欠品 |
| 自動シート 可動式リアバンパー付 床鉄板凸凹小 | | | ETC 有 無 | コボレーンのシート、 キャブに積み込み |
| ボディー所々腐食小及び小キズ有 | | | ラジオ 良 不良 | |
| | | | バックモニタ 有 無 | |
| | | | | リサイクル料 ¥13,830 |

| | | |
|--------------|----|-------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石 有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 200L | | |

エアークリーナーのステイ腐食有

Fパネル飛石

Fバンパー飛石

腐食小

左右サイドバンパー小キズ

左サイドバンパー曲がり有

左右リアフェンダー小キズ

| | | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 4 | 4 | |
| | | | |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 4 | 4 | 4 |
| ス | 3 | | |
| ペ | | | |
| F | 11R22.5 14PR | | |
| サイズ | | | |
| R | 11R22.5 14PR | | |
| サイズ | | | |