







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	UD	H 23/12	SKG - MK38C-00489	保冷バン 跳上式ゲート

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
なにわ101あ 事業用	切れ 抹消	334,400 km 知年月 アナログ 2004年6月 一体別体	2,950 kg	L	W	H (門)	
				6,070	2,180	2,150	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	215 ps	T/M	6 速 3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏)	エンジンオイルにじみ中		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有		ベット <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
フルハーブ GAM シリアル E5G0949	リアエアサス		シート破大 <b>有</b> 無	
R2段 床アルミ縞板 水抜前2カ所			ETC 有 <b>無</b>	
跳ね上げゲート HW3A アルミ製フルオート ストッパー付			ラジオ <b>良</b> 不良	
幅2180 高1590			バックモニタ <b>有</b> 無	
エアサスのステー腐食				リサイクル料 ¥12,790

Fガラス		
要交換	良好	飛石 <b>有</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

Fグリル小キズ	荷台内張キズ凹み有	Fパネル小キズ
		
Fバンパー左コスリキ		パネル看板跡、キズ凹み有
		
		ゲートサビ少々
		
		左サイドバンパーぶつけキズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	4	4	4
ス	225/80R17.5		
ペ	ノーマル		
F	ノーマル		
サイズ	ノーマル		
R	ノーマル		
サイズ	スタッドレス		