





車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
日野 H 22	BKG - XZU314-1002540	全低床3tダンプ	
前登録ナンバー	車検有効期限	走行距離	積載量
岐阜400わ レンタカー	切れ (抹消)	141,000 km 知年月	3,000 kg
エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 (無)	ブレーキ A (V) EG
			136 ps
			速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)			
汚れ有			
フレーム関係(錆、車体番号等)			
多少サビ有			
上物メーカー名 年式、型式及状態等			
新明和 DR2-0110SY			
床鉄板凸凹少し コボレーションシート破れ有			
上物サビ、キズ、凸凹有 コンクリ、アスファルト付着箇所有			
キャブタッチペン跡 リアバンパー曲がり リアナンバー台曲がり有			
備考			
ヘッドランプ		HID	ハロゲン
補助ブレーキ		段	
リサイクル料 ¥8,740			
Fガラス	良好	飛石有	
小車検可	有	(無)	
記録簿	有	(無)	
取説	有	(無)	
メンテ	有	(無)	
燃料タンク			
約85L			
右フラッシュャーコンクリ付着			
屋根凹み、小キズ、小サビ			
左右ドア 小キズ、小サビ			
左右リアフェンダーサビ曲がり、コンクリ付着			
左コーナー飛石			
Fパネル飛石			
左右FFエンダー 小キズ、小サビ			
タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
ス	9	ノーマル	
ペ			
F		195/85R16	
サイズ		195/85R16	
R		195/85R16	
サイズ		195/85R16	



Fパネル飛石

左コーナー飛石

左右リアフェンダーサビ曲がり、コンクリ付着

左右FFエンダー
小キズ、小サビ