





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
	三菱	H 25/2	TKG - FEB80-510354		ワイド超ロング クレーン付				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量		新潟県新発田市		
八王子100す 自家用	切れ 抹消		91,700 km 夕年月 一体別体		3,450 kg				
エンジン状態		A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	A <input checked="" type="radio"/> EG	150 ps T/M 5 速 3 ペダル		
ミッション・デフ(異音、油漏)		OK			キャブ内部		備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)		多少サビ有			ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無		ヘッドランプ HID <input checked="" type="radio"/> ハロゲン		
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 多			
ユニック 4段 2.6t吊り URU264(2012年製) ラジコン フックイン				SAMランプ点灯		シート破 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
木製3方開 セイコーラック1対 アーム破損、変形有						ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無			
ロープ穴5対 床板2重張り浮き有、下の床板穴修理跡有						ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良			
横根太1本交換跡有 ボディーサビキズ凹み 鳥居曲がり有						バックモタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
クレーンサビ有 アオリ内張板曲がり有						リサイクル料 ¥8,830			
Fガラス		タイヤ状態							
要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="radio"/>		1~10、×、欠、で記載					
小 車検可		左右ドア小キズ		左右クォーターパネル小キズ		4 4			
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無			3 3		3 3		
H25~R2		左右コーナーキズ		右リアフェンダー小キズ					
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無			ス		9 ノーマル		
メンテ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無			ぺ		F		
	有	<input type="radio"/> 無			サイズ		225/80R17.5		
	有	<input type="radio"/> 無			R		225/80R17.5		
燃料タンク						サイズ			
100L								左右サイドバンパー曲がり、サビ	