

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 25/2	TQG - FEB73-510094	中温 冷蔵車(-5℃設定)

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
所沢800あ 事業用	R4.4.27	切れ	221,400 km	2,950 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	4,300

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	130 ps	AT 6 速 2 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	極小サビ有		ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
東プレ KL32HOC 2006年10月製 乗替物 2エバ 中仕切付	冷凍機、乗替物		シート破 有 <b>無</b>	運転席シート張替済み
中温 ガスR134a -5℃確認(外気18℃時/2時間)	加温機不良		ETC 有 <b>無</b>	
東プレ 左SDスライド リア3枚扉 水抜前2カ所 断熱リア、サイド30mm			ラジオ <b>良</b> 不良	
床アルミ縞板凸凹、たわみ有 ボディー小キズ、小サビ、小凹み有	ハイブリッド		バックモニタ 有 <b>無</b>	
令和3年4月ディーラーにて車検、5月冷凍機シーズン前点検済み	ワイドロング			
			リサイクル料	¥8,830

Fガラス		
要交換	<b>良</b>	飛石有
記録簿	<b>有</b>	無
R3		
薄い取説↓		
取説	<b>有</b>	無
メンテ	<b>有</b>	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

右ドア凹み中、左ドア小キズ

右クォーターパネル看板消し跡

右Fフェンダーこすれキズ

左Fフェンダー小キズ

左クォーターパネル小キズ

左サイドバンパー小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
4	4	4	4
ス	欠	スタッドレス	
F	215/70R15		
サイズ			
R	215/70R15		
サイズ			