

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格(税別)
3-06	三菱	H 9/3	KC - FK629KZ730004	増トン ヒアブ付	¥1,600,000

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			新潟県新発田市
姫路100は 自家用	切れ 抹消	403,000 km 知年月 1996.12 アナログ 一体別体	6,200 kg	L 5,250	W 2,050	H (門) 700	株式会社 イノ

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	220	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	-----------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	上部にじみ汚れ			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多い			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
ヒアブ 4段 090AWJ クレーン配管部油にじみ汚れ	A/C冷え弱い			シート破 有 無	運転席アンコ欠
3方開 セイコーラック1対 床鉄板張凸凹多い	エンジンチェックランプ点灯			ETC 有 無	ミラーステー色はげ
ボデー全体油汚れ多い 鳥居押され	運転席側P/W不良			ラジオ 良 不良	ラジオアンテナ折れ
左右Sバンパーサビ、油汚れ 左右Rフェンダー割れ				バックモニタ 有 無	
左右テールランプ油汚れ					
				リサイクル料	¥9,230

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

屋根凹サビ

右Fフェンダーキズ 左右Fピラー飛石

Fパネル飛石 右Fガラス下、腐食有

右ドア 飛石キズ

Fグリル 飛石、色あせ

Fバンパーキズ、ペンキ塗り

左右クォーターパネル 飛石凹キズ

右Fフェンダー こそり

左ドア飛石凹 左右コーナー飛石

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	0
ス	欠	Fラジアル/RFスノー	
F	245/70R19.5		
サイズ	245/70R19.5		
R	245/70R19.5		
サイズ	245/70R19.5		