

| | | | | |
|--|-----|---------|--------------------|----------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| | いすゞ | H 25年4月 | TKG - FK71F-580372 | ワイド アルミ平 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | |
| 野田100あ 事業用 | 切れ 抹消 | 168,700 km 年月 一体別体 | 3,150 kg | L 6,190 | W 2,400 | H (門) 680 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 220 | ps | T/M | 6 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 多少サビ有 | ベツト 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 1 段 |
| ツカサボディー アルミ5方開 | シフトノブ少し固い | シート破 有 無 | |
| 床鉄板張凸凹、鉄板腐食穴有り | | ETC 有 無 | |
| ボディーサビ、キズ、凸凹 鳥居キャブ側一部腐食有 | | ラジオ 良 不良 | |
| | | バックモニタ 有 無 | |
| | | | リサイクル料 ¥10,910 |

| | | |
|-------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100L | | |

Fパネル飛石 左右ドア小キズ 左右Fフェンダー小キズ

Fバンパー飛石、凹み

左右コーナー小キズ

右クォーターパネル凹み、キズ

左Rフェンダー曲がりキズ 左右サイドバンパーサビ

| | | | |
|--------------|-------------|---|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | 3 | 3 | 3 3 |
| ス | 1 | | |
| F | 225/90R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 225/90R17.5 | | |
| サイズ | | | |