

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	マツダ	H 4年4月	U - WGLAD 170830	スライドダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
前橋400さ 自家用	令和4年6月15日	切れ 31,100 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,090	W 1,600	H (門) 310	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG 105 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	-----------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
新明和 SD2-11 歩み板付き	エンジン回転メーター不良	シート破 有 <b>無</b>	右ドア内張り破れ有
プロテクタ曲がり有 ボディーサビ、キズ。凹み有		ETC 有 <b>無</b>	
床鉄板凸凹少し 燃料タンク凹み大		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモタ 有 <b>無</b>	
			リサイクル料 ¥4,680

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		

屋根凸凹、サビ有

右クォーターパネル小キズ  
右Fフェンダー小コスレ

Fパネル小キズ

左右ドア小キズ

Fバンパー小凹み

左Fピラー上部凸凹有  
左Fフェンダー小凹小キズ

左右コーナー小キズ

Rフェンダー 左、小サビ凸凹 右、小サビ曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	2	2 2
ス	9	ノーマルとスタッドレス	
F	6.50R16 10PR		
サイズ			
R	185R14 6PR		
サイズ			