



	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 25年6月	TKG - FBA30-520279	全低床 ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
千葉400は 自家用	令和4年6月28日	73,200 km	2,000 kg	L 3,040	W 1,590	H (門) 310	
	切れ	抹消	年月	一体別体			

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
新明和 DR2-0110SY	全低床	シート破 有 無	左アンダーミラー
床鉄板サビ、キズ有 ボディー小サビ、小キズ有		ETC 有 無	ステイカバー欠品
キャブ小キズ、小凹み多い		ラジオ 良 不良	
右Fウインカーレンズ内に水滴付着		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

屋根凹み有	左右クォーターパネル小キズ
	
Fグリル小キズ	左右ドア小キズ凹み
Fバンパーこすりキズ	
Fパネルキズ凸凹	左右Fフェンダー小キズ
	
右Rフェンダー小キズ凹み	左右コーナー小キズ
	左Rフェンダー小キズ曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	4	ノーマル	
F		205/70R16	
サイズ			
R		205/70R16	
サイズ			