


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 23年3月	PKG - FRR90S1-7025311	Lゲートダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
秋田100わ レンタカー	切れ 抹消	83,000 km 年月 一体別体	3,750 kg	L 3,130	W 1,990	H (門) 340	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 新明和 DRF4-17SY 左自動シート作動不良 床鉄板張り凸凹有 ボディーサビ、凸凹有 キャブ裏サビ有 マフラーテールパイプ腐食	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 無	
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥12,180

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fバンパー小凹み	右クォーターパネル小キズ
	
	右サイドバンパー曲がり
	
	右Fフェンダー色はげ
	
	左サイドバンパー小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	4	ノーマル	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	