

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 23年12月	SKG - XZU620T-0001447	3トン スライドダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
三重400わ レンタカー	切れ 抹消	75,400 km 9年月 一体別体	3,000 kg	L 3,040	W 1,590	H (門) 370	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	良 <b>不良</b> 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有			ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>			汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
新明和 SD2-3D スライドダンプ S21190948 手動シート付	エアコン、ラジオ不良			シート破 有 <b>無</b>	
床鉄板張 凸凹、コンクリ付着有				ETC 有 <b>無</b>	
ボディー、フレーム、リアウインカーレンズにコンクリ付着有				ラジオ 良 <b>不良</b>	
ボディー全体にキズ、サビ、筆塗り有				バックモタ 有 <b>無</b>	
プロテクタの格子曲がり リアアオリ凹み有					リサイクル料 ¥8,920

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約85L		

屋根小キズ、凹み有

右クォーターパネル小キズ、小サビ

右ドア 小キズ 色はげ

Fパネル凹み

左右Fフェンダー小キズ

Fバンパーキズ、割れ、小曲がり

左ドア 小キズ、看板跡

左コーナー割れ、こすれ

左右Rフェンダー曲がり、キズ、色はげ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2 2
ス	9	ノーマル	
F		195/85R16	
サイズ			
R		195/85R16	
サイズ			