




	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 15年4月	KK - NHS69EAV 7414276	4WD バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福島100せ 自家用	切れ	113,000 km	1,500 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,020	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M AT	速 2 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	----	---------------	----------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有		ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
パブコ 336G5822			シート破 有 無	運転席シートのプラスチック
リア跳上式 ラッシング2段 床板表面削れ箇所所有			ETC 有 無	カバー、一部割れ有
ボディー小サビ、左側上部凹み、キズ有			ラジオ 良 不良	右コーナーレンズ内水滴
			バックモニタ 有 無	リサイクル料 ¥8,340

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約50L		

屋根点サビ	右ドア小キズ
	
Fパネル小キズ	
	
右Fフェンダー小キズ	
	
左ドア小キズ、小凹み	左サイドバンパー小キズ、小曲がり
	

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
2	2	4	3
ス	R	ノーマルとスタッドレス	
ペ	4		
F		6.50R16LT	
サイズ			
R			
サイズ		165R14LT8PR	