	<b>+ 5</b>																			
	<u>車名</u>	初度登録		型式∙車体番兒							架装形状									
	三菱	H 17年11	月	PA - FG72DC-				520018		4٧	4WDセミロング 幌ウイン				ング					
前登録ナンバ	車	検有効期限		走行距離 積							法 (mm)				新潟県新発田市					
山梨100さ			切れ	166,9	900	km	2,0	000	┞		W		<b>H</b> (門)							
自家用		(	抹消	妇年月		一体 別体		kg	3,50	00	1,7	90	1,9	70						
エンジン状態	ABC	DE	AC (	良不良	無	ブレーキ	Α (	V) EG		140		ps	T/M	<b>5</b> į	₹ 3 ペ	ダル				
ミッション・デフ(異音、油漏) OK												+	ャブ内	部	備考					
フレーム関係(録					ベッ	<b>h</b> 7	<b>E</b>	ヘッドラ	ランプ	HID	\(\rac{1}{2}\)	コゲン								
上物メーカー名 年式,型式及状態等 特記、1											忍	汚れ	小(	多	補助ブ	レーキ	段			
パブコ 木製3方開 床フック埋込4対 床板張ささくれ有 フルタ												シート	波 (	無	ハント	<sup>:</sup> ル擦オ	ル有			
ボディーの骨組み曲がり、補修歴有、ホロ破れ有													(3	無	左ドブ	アバイサ	一割扌	ı		
THE THEATT IS THE TOTAL CONTRACT OF THE TOTA													入 不							
リアオアリ凹み有 キャブバック色はげ有																				
															リサイ	クル料			8,830	
-	Fガラス <sub>交換 良好 飛行有</sub> 左右クォーターパネル色はげ								右ドア小キズ、凹み						タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載				裁	
小車検尿		F.24 u pp 7.							Ministra 10							4	1	4		
								右コーナー					-		-	'	•			
記録簿有	有無凹大																			
		- w		"5		1	91		1	6	1	9			4	4		4	4	
		▼ Fバンパー凹み								6	9				_	_	-	_		
取説有	To the last of the				右Fフェンダー小キス			キズ												
メンテ有	有 無														ス 9	スタッドレス				
有											~									
有 燃料タンク										F   205/75R16										
約70L		左ドア小キズ、看板跡 左サイドバンパ										<b>ジパー</b>	-小曲	がり	R 205/75R16					