

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 17年11月	PA - FG72DC-520018	4WDセミロング 幌ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
山梨100さ 自家用	切れ	166,900 km	2,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	一体別体	3,500	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	140	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK			キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有			ベット	有 <b>無</b>		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>パブコ 木製3方開 床フック埋込4対 床板張ささくれ有</b> <b>ボディーの骨組み曲がり、補修歴有、ホロ破れ有</b> <b>ボディー内張割れ有 ボディー色はげ、サビ、溶接修理跡</b>			汚れ	小 <b>中</b> 多		
				特記、重点確認	シート破	<b>有</b> 無	
				坂道発進補助装置	ETC	<b>有</b> 無	
				ランプ点灯、要点検	ラジオ	<b>良</b> 不良	
		フルタイム4WD	バックモニタ	有 <b>無</b>	ヘッドランプ	HID	<b>ハロゲン</b>
					補助ブレーキ	段	
					ハンドル擦れ有		
					左ドアバイザー割れ		
					リサイクル料	¥8,830	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約70L		

左右クォーターパネル色はげ	Fパネル凹み	右ドア小キズ、凹み	右コーナー凹大
Fバンパー凹み少し	左ドア小キズ、看板跡	右Fフェンダー小キズ	左サイドバンパー小曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4 4
ス	9	スタッドレス	
F		205/75R16	
サイズ		205/75R16	
R		205/75R16	
サイズ		205/75R16	