

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 25年6月	TKG - XZU675M-0001457	4WD 簡易ローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
青森800す 自家用	令和4年10月31日	236,800 km	1,600 kg	L 3,100	W 1,600	H (門) 370	
	切れ 抹消	知年月	一体 別体				

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	少しサビ有	ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
タンク 丸山工業 昭和49年製 灯油2KL	上物年式違い	シート破 <b>有</b> 無	パートタイム4WD
計量器 丸山工業 検査2026年4月	丸山工業 昭和49年製	ETC <b>有</b> 無	
圧力検査 2022年10月 ホース約30m、ヒビ有		ラジオ <b>良</b> 不良	
木製3方開 床鉄板張サビ有 アオリ内側鉄板張りではない		バックモタ 有 <b>無</b>	
			リサイクル料 ¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>有</b>
小 車検可		
記録簿	<b>有</b>	無
R1、2年		
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		

屋根全体ペンキ塗り

右Fフェンダーこすれ、キズ

Fパネル、Fグリル飛石有

左右ドア 小キズ

Fバンパー塗装はげ

左右クォーターパネル擦れ有

左Fフェンダー点キズ

左右サイドバンパーサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	6	6	6 6
ス	8	スタッドレス	
F		205/70R16	
サイズ			
R		205/70R16	
サイズ			