

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 6年7月	U - FE537B改 500265	3KL タンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
荘内88さ 自家用	令和4年7月6日	切れ 114,000 km 抹消 知年月 一体別体	2,550 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	130 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多い	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
極東 LS03-30 製造番号 94L054001S 平成6年6月製	メーター検査証明書無し	シート破 有 無	ミラーステイサビ
3KL(1.5+1.5) Wリール 流量計2個 ホースリール自動巻		ETC 有 無	
圧検2024年5月30日迄		ラジオ 良 不良	
上物腐食箇所所有(特にホースBOX) E/Gカバー腐食		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥7,170

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 有
小 車検可		
記録簿	有	無
R3のみ		
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約70L		

屋根点サビ、筆塗り

Fパネル飛石、小サビ

Fグリル色あせ

Fバンパーすりキズ

左右ドア色あせ

左右Fピラー小サビ

右コーナー小サビ

右Fフェンダー腐食小

左右クォーターパネル小サビ

左右Rフェンダー腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4 4
ス	4	スタッドレス	
F		205/85R16	
サイズ			
R		205/85R16	
サイズ			