

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 27年5月	TKG - FK64F-586276	ワイドウイング Rエアサス

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
千葉100い 事業用	切れ	321,000 km	2,950 kg	L	W	H	
	抹消			年月	別体	6,230	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	極小サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
パブコ 工番549C4605 R2段 床フック5対 セイコーラック1対	ワイド	シート破 有 無	
床板張小キズ マフラー小サビ 左マーカーレンズ欠品	リアエアサス	ETC 有 無	
前立鉄板曲がり、波有 アオリ看板跡 内張キズ、穴有		ラジオ 良 不良	
内張枠破損有 右アオリクリア剥がれ アオリ内側凹キズ		バックモニタ 有 無	
ボディーサビ、キズ、凹み有 左右ウイング波、キズ有			リサイクル料 ¥10,910


Fガラス		
要交換	良好	飛石 有
要交換		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

屋根点サビ



Fパネル飛石、点サビ


左右クォーターパネル小キズ



Fバンパーメッキ剥がれ少々



右ドア点サビ



左コーナー角削れ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
1	1	1	1
ス	ノーマル		
ペ	2		
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			