

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 26年10月	TKG - XZU710M-0011101	3トン 冷蔵ウイング	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福井800す 自家用	切れ 抹消	142,100 km 如年月 一体別体	3,000 kg	L 4,450	W 2,090	H (門) 1,970	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 菱重 TDJS40A-L2 R404a -3.3℃確認(外気20℃時/3時間) フルーフ RMS 工番 W6D7963 セイコーラック1対 床フック4対 R1段 水抜前後各2カ所 床アルミ縞板キズ有 断熱 F75 上40 サイド30 R50mm リアドアゴム切れ有 ボディー看板跡、キズ、小サビ、凹み有	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 無	運転席、助手席こげ有
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
		リサイクル料	¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
3個、要修理1個		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約100L		


Fパネル飛石、点サビ



Fバンパー小キズ




前立左右荒塗装



右Fフェンダー小キズ

左右ドア
点サビ、小キズ



左クォーターパネル小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4		4
ス	4	スタッドレス	
F	215/70R17.5		
サイズ	215/70R17.5		
R	215/70R17.5		
サイズ	215/70R17.5		