

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 14/3	KK - XZU382M-0002093	高床4WDゲート付 Wキャブ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
つくば100せ 自家用	切れ 抹消	147,500 km 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,300	W 1,800	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	----	-----	----------	---	----------	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
極東パワーゲート V602A 昇降量600kg W1750 H800	高床4WD	シート破 有 無	運転席こげ1個
床フック埋込2対 ロープ穴2対		ETC 有 無	グローブボックスフタ破損
床コンパネ+ステンレス 下床板割れ有 作業灯不灯		ラジオ 良 不良	
電動キャブチルト リアヒーター ドアとエンジンキー違う		バックモニタ 有 無	
ゲート、ボディー腐食有			リサイクル料 ¥8,640

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根色はげ 左右ヘッドライト色あ 右ドアキズ、凹み

左右ヘッドライト色あ

Fパネル色あせ




Fバンパー曲がり小

左ドア角凹み 左コーナー曲がり




左フラッシャーヒンジ破損 左右サイドバンパーサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
5	5	5	5
ス	無	ノーマル	
F	195/70R17.5		
サイズ	195/70R17.5		
R	195/70R17.5		
サイズ	195/70R17.5		