

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 14/3	KK - XZU382M-0002093	高床4WDゲート付 Wキャブ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
つくば100せ 自家用	R4年12月20日	切れ	147,500 km	2,000 kg	L 3,300	W 1,800	H (門) 380
		抹消					

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	ps	T/M	<b>5</b>	速	<b>3</b>	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	----	-----	----------	---	----------	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベット	有 <b>無</b>		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>極東パワーゲート V602A 昇降量600kg W1750 H800</b> <b>床フック埋込2対 ロープ穴2対</b> <b>床コンパネ+ステンレス 下床板割れ有 作業灯不灯</b> <b>電動キャブチルト リアヒーター ドアとエンジンキー違う</b>	汚れ	小 <b>中</b> 多		
		シート破	有 <b>無</b>		
		ETC	有 <b>無</b>		
		ラジオ	<b>良</b> 不良		
		バックモニタ	有 <b>無</b>		
			ヘッドランプ	HID	<b>ハロゲン</b>
			補助ブレーキ	段	
			運転席こげ1個		
			グローブボックスフタ破損		
			リサイクル料		¥8,640

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根色はげ 左右ヘッドライト色あ 右ドアキズ、凹み

左右ヘッドライト色あ

Fパネル色あせ

Fバンパー曲がり小

左ドア角凹み 左コーナー曲がり

左フラッシャーヒンジ破損 左右サイドバンパーサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	<b>無</b>	ノーマル	
ペ			
F		195/70R17.5	
サイズ			
R		195/70R17.5	
サイズ			