

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 25年3月	TKG - FD7JLAA-12991	4段クレーン付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
千葉100そ 自家用	切れ 抹消	210,000 km 知年月 一体別体	2,550 kg	L 5,450	W 2,140	H (門) 400	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	少しサビ有	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小	中 多
タダノ4段 ラジコン フックイン ワイドアウトリガー ZE364HR		シート破	有 無
ラジコン送信機汚れ、破損有り		ETC	有 無
木製3方開 セイコーラック1対 床板張ささくれ、キズ有		ラジオ	良 不良
左アオリ曲がり有 右アオリ内張一部割れ ボディーキズ、サビ有		バックモニタ	有 無
右Sバンパー曲がり 左Sバンパー小サビ			
			ヘッドランプ HID
			補助ブレーキ 1段
			運転席シートこげ3個
			リサイクル料 ¥10,400

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
要修理2個		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

左右Fフェンダー小キズ

Fパネル小凹み

Fグリル小キズ

右Rフェンダーキズ割れ有

右ドア小キズ小凹み

Fバンパー曲がり、腐食有

左右クォーターパネル小凹み、小キズ

左ドア小キズ、汚れ

左コーナー小キズ

左Rフェンダーキズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	2	ノーマル	
F		225/90R17.5	
サイズ			
R		225/90R17.5	
サイズ			